

**Zestawienie wyników kontroli płyt indukcyjnych (do zabudowy)
pod kątem spełniania wymagań dla sprzętu elektrycznego***

Lp.	Nazwa i model przebadanej płyty indukcyjnej	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik badania	Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
1	Candy CTP644MCBB	Candy Hoover Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa	niezgodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	wszczęto postępowanie administracyjne
2	CONCEPT IDV 2260N IDV226022300169	Concept Polska Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 30, 52-238 Wrocław	niezgodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	wszczęto postępowanie administracyjne
3	AMICA PBP4VI525FTB4SAC / : PIG6543TSUN 2.1	AMICA S.A., ul. A. Mickiewicza 52, 164-510 Wronki	niezgodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	wszczęto postępowanie administracyjne
4	Matmässig 61B4A00AA	IKEA of Sweden AB, Tulpanvägen 8, SE-34381 Älmhult	zgodny	niezgodność formalna - nieprawidłowa deklaracja zgodności	przedsiębiorca podjął działania naprawcze - sprawa zakończona
5	Whirlpool, WL S8560 AL	Whirlpool Emea S.p.A, vis Carlo Pisacane n. 1, 20016 Pero	zgodny	brak	nie dotyczy
6	Samsung NZ64T3707A1	Samsung Electronics QA, Saxony Way, business Park, GU466GG	zgodny	brak	nie dotyczy

7	AEG IKB64410FB 61 B4A 00 AD	AEG Electrolux Rothenburg GmbH, Bodelschwingstraße 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber	zgodny	brak	nie dotyczy
8	HISENSE BI6BD-S0 / I6456CB	Gorenje Polska sp. z o.o., ul. Poznańska 159, 05- 850 Ożarów Mazowiecki	zgodny	brak	nie dotyczy
9	Beko HII 64400 MT MIND60ART20015000	Beko S.A., ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa	zgodny	brak	nie dotyczy
10	Electrolux model EIT60420C	Electrolux Poland sp. z o.o., ul. Karolkowa 30, 01- 207 Warszawa	zgodny	brak	nie dotyczy